

Utrustning

Bifogad pdf (NW390Arwen) är ursprungsspecifikationen på båten vid leverans 2005. Förändringar som skett finns längre ner.

Till båten följer även gummibåt Zodiac 275 av årsmodell 2003 med pyspunka samt Mercury 8 hk 4-takt av årsmodell 2005.

Om intresse finns kan även båtplats i Wallhamn Marina medfölja (nyttjanderätt).

En del reservdelar samt husgeråd om så önskas kan medfölja.

Förändringar under åren

2005	Boatguard larm med GPS och SMS
	Teakboard + 2 teakstolar
2006	Ankarspel fram
2007	Fick nytt BB drev av Volvo
2008	Bytt till Ultrasonic nivågivare septik tank
2012	Nytt flybridge- och akterkapell
2013	Naven bytta i alla propellrar
	Durkens matta i salongen utbytt.
2014	Ombussning gaffel SB drev
	Bytt växelväjer BB drev
2015	Flexibla solceller, 2st a 100W. Anslutning på flybridge och akterdäck.
	Ny stereo i salong (bluetooth) med extern mikrofon
2016	Växelkona i SB drev utbytt
	Bytt till 2st GEL batterier om 210Ah styck för förbrukning
	Installerat vattenkyld frysbox 53L. Bytt termostat på befintlig frys till dricka kyl.
	Kylbox i sittbrunn SB, 12 volt har utgått
	Monterat 12V cigarettuttag samt USB kontakt i förpiken
	Myggnät uppsytt till sidostycke akterkapell

- 2017 Bordläggningens blåa färg är bortslipad, ny epoxi pålagd samt struken med blå De IJssel Coating. Ingen polering/vaxning längre, bara att tvätta av.
- Växelkona i BB drev utbytt
- Justerat motorernas alla ventiler
- Bytt axeltätningar sjövattpump SB motor
- Lagt till 2st GEL batterier om 210 Ah styck. Totalt 840Ah för förbrukning.
- Nya bäddmadrasser (IKEA Tussöy) i alla kojor
- 2018 Båda turboaggregaten renoverade med rostfria hylsor på avgassidan.
- Nytt avgasknä på den ena motorn
- Laddluftkylarna rengjorda
- Alla insprutare renoverade
- I servisen saknas en skål samt en kaffekopp har skador.
- Ett extra vinglas finns.
- 2020 Bytt axeltätningar i SB drev
- Bytt axel och axeltätningar sjövattpump BB motor
- 6st Kuddar 40x40 cm har utgått
- Bottenfärg bortblästrad
- 2021 Botten struken med epoxi (Coppercoat)
- Bog- och häckpropellrar är utbytta till 6-bladiga.
- Magnetkoppling bytt i BB kompressor
- Panda Elverk renoverat
- Namnskyt ingår ej.
- 4st nya startbatterier
- Brandsläckare uppdaterade, gasoislangar utbytta
- Kapelltvätt utförd
- 2022 Trälister utomhus omlackerade
- Drev genomgångna, en tätning bytt, provtryckta, ny olja, nya knutbälgar

Ej årtalsdefinierade inköp

2st stora cylinderfendrar

4st större kulfendrar

Förtöjningskilar och hammare

15kg rostfritt ankare med 50 m lina

2st längre förtöjningslinor 40 + 70 meter

Förtöjningstampar hemmahamn.

Behov för nästa år (2022)

Motorolja, oljefilter, dieselfilter

Egenheter

BB gasreglage på flybridge tappar någon gång per säsong kontakten med EDC. Åtgärdas med att sätta den i neutral och aktivera den igen. Kontaktstycken kontrollerade. Kan bero på potentiometern.

Det akre ankaret faller inte alltid ut vid nedsläpp då ankarlinan är stel. Vid uppmatning av ankarlinan kan den ibland "kliva ur rullen" då linan träffar hålets kant till ankarboxen.

Drevtillarna klarar inte att hålla dreven på inställt läge, får justeras under gång. Beror troligen på interna ventilläckage då det vid sjösättning 2021 inte fanns några synliga läckage.